


鎢絲的清洗方法

一般來說，清洗鎢絲有兩種方式來實現亮而有光澤的表面狀況。他們電解清洗和氫氣燒結清洗。



鎢絲通過電解清洗

這是一個金屬清洗與援助在施加電壓的潛力的方法中等導電，其中金屬的存在是一個電極淹沒於電解液。

在氫氣氛清洗黑鎢絲這種清洗表面上的金屬條的方法，包括以下步驟：（一）部署在真空爐中的文章；（B）加熱到一定溫度的文章約 1400° F。或以上在真空爐；及（c）重複單車在每個週期中提供一個新的氫氣和爐膛內真空供應氫氣約範圍內的壓力在爐膛內 500-10,000 微米，去除反應產物從的文章和反應之間的氫氣和表面污染物幾乎所有從爐膛內殘餘的氫氣。使用上述兩種方法，黑鎢絲，表面上的石墨被刪除，可以製造和清潔的鎢絲。