

تنگستن ترکیبات شیمیایی

علامت	WB-1	WB-2	WB-3	WB-4	1- نوعی	2- نوعی
Pb	--	--	--	0.001	--	0.001
Bi	--	--	--	0.001	--	0.001
Sn	--	--	--	0.001	--	0.001
As	--	--	--	0.002	--	0.001
Fe	0.005	0.005	0.010	0.05	0.005	0.020
Ni	0.003	0.003	0.005	0.30	0.002	0.005
Al	0.002	0.002	0.005	0.005	0.001	0.003
Si	0.003	0.003	0.010	0.010	0.0015	0.002
Ca	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.005
Mg	0.002	0.002	0.005	0.010	0.001	0.001
Mo	0.010	0.010	0.20	0.20	0.003	0.050
P	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001
C	0.005	0.008	0.010	0.010	0.003	0.003
O	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.008
N	0.003	0.003	--	--	0.003	--
Sb	--	--	--	0.001	--	0.0005
استفاده	تنگستن آلیاژ	پردازش مواد	پردازش مواد	آلیاژ افزودنی	پردازش مواد	آلیاژ افزودنی

نیاز مشتری به محصولات با توجه دیگر مشخصات تمام: توجه