


텅스텐 청소 방법

일반적으로 밝고 빛나는 달성하기 위해 텅스텐 표면 조건을 청소하는 방법은 두 가지 방법이 있습니다. 그들은 세척 및 전해 수소의 소결 청소합니다.



전해 세정과 텅스텐 와이어

이것은 금속 세척 및 금속 전극은 전해질에 잠겨 궁극적으로 전압을 적용하여 보조 전도성 방법의 치료 잠재력이다.

수소 분위기에서 세척, 방법 검은 금속 텅스텐의 스트립의 표면을 청소, 다음 단계를 포함 : ()

문서의 진공 오븐에서 구현, (B) $1,400^{\circ}\text{C}$ 에

관한 문서의 온도로 가열 또는 진공 오븐에서 더 많은, 그리고

(c) 각 사이클주기를 반복하면 보일러의 진공 챔버 압력이 주변의 수소와 수소의 새로운 공급을 제공

500-10.000 마이크론은 잔류 수소의 용광로에서 수소와 거의 모든 표면 오염 물질 사이의 반응의 반응 제품 및 기사를 제거합니다. 제거되어 표면에 어떤 방법, 블랙 텅스텐, 흑연을 사용하면 텅스텐 와이어를 만들고 청소하실 수 있습니다.