

Acabado de la superficie de la varilla de tungsteno



Tres palabras técnicas del estado de la superficie de la varilla de tungsteno

Negro - La superficie es "como estampa" o "dibujado como"; retener una capa de lubricantes de procesamiento y óxidos.

Limpio - La superficie es químicamente limpia para eliminar todos los lubricantes y los óxidos.

Tierra - La superficie es de tierra sin centros para quitar todo el recubrimiento y para lograr un control preciso de diámetro.